

Mise en place d'un proxy sur un NUC

Prérequis :

- clavier
- Souris

1 - Brancher le clavier et la souris au NUC

2 - Cliquer sur "F1"




Une fenêtre va s'ouvrir

3 - Cliquer sur "F2"

Une fenêtre va s'ouvrir

4 - Aller dans "Wired connection 1"



Une fenêtre va s'ouvrir

5 - Aller dans l'onglet "Proxy" 6 - Passe la méthode en automatique 7 - Rentrer le proxy dans PAC URL
8 - Sauvegarder, quitter et reboot le boitier

From:

<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:

https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:proxy_nuc&rev=1650454807

Last update: **2022/04/20 13:40**

