# Mise en place d'un proxy sur un NUC

## Prérequis:


- clavier
- Souris
- 1 Brancher le clavier et la souris au NUC
- 2 Cliquer sur "F1"



Une fenêtre va s'ouvrir

## 3 - Cliquer sur "F2"

Une fenêtre va s'ouvrir 4 - Aller dans "Wired connection 1"



## Une fenêtre va s'ouvrir

- 5 Aller dans l'onglet "Proxy" 6 Passe la méthode en automatique 7 Rentrer le proxy dans PAC URL
- 8 Sauvegarder, quitter et reboot le boitier

#### From:

https://documentation.zebrix.net/ - zebrix documentation

#### Permanent link:

https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:proxy\_nuc&rev=1650454807



