

# Mise en place d'un proxy sur un NUC

Prérequis :

- clavier
- Souris

## 1 - Brancher le clavier et la souris au NUC

## 2 - Cliquer sur "F1"




Une fenêtre va s'ouvrir

## 3 - Cliquer sur "F2"

Une fenêtre va s'ouvrir

4 - Aller dans "Wired connection 1"



Une fenêtre va s'ouvrir

- 5 - Aller dans l'onglet "Proxy"
- 6 - Passe la méthode en automatique
- 7 - Rentrer le proxy dans PAC URL
- 8 - Sauvegarder, quitter et reboot le boitier

From:  
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**



Permanent link:  
[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:proxy\\_nuc&rev=1650454807](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:proxy_nuc&rev=1650454807)

Last update: **2022/04/20 13:40**