

Liste des bugs pour les nouveau écrans SSSP9

QMB series Tizen 6.5

Firmware : S-PTMWWC-1020.8

CRITIQUE

- Dans de rare cas la video ne démarre pas et l'écran reste Noir

MAJOR

- Dans certain cas la vidéo ne démarre pas a 0s

MINOR

- L'orientation en mode automatique n'est pas reconnue
- SSSP9 non détecté par Zebrix, écran affiché comme SSSP7
- Petit ralentissement au switch d'une vidéo vers une autre
- Micro flash noir entre image et video
- Blocage de la playlist avec le PIP

FONCTIONNEL

- Lecture simultanée de videos
- Lecture 2 videos simultanée
- Lecture 3 videos simultanée
- IFRAME
- Playlist d'images / Pages
- Zone DATE / TIME
- Lancement App AUTO : TEST de 150 reboot

From:

<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:

https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=en:sssp9_-_1020&rev=1651068342

Last update: **2022/04/27 16:05**

