Liste de bugs pour les nouveaux écrans SSSP10

Série QMB Tizen 6.5

Firmware: S-PTMWWC-1020.8

CRITIQUE

• Dans de rares cas la vidéo ne démarre pas et l'écran reste noir

MAJOR

- Dans certains cas, la vidéo ne démarre pas à 0s
- Blocage de la playlist avec le PIP

MINOR

- L'orientation en mode automatique n'est pas reconnue
- SSSP9 non détecté par Zebrix, l'écran est affiché comme SSSP7.
- Petit ralentissement lors du passage d'une vidéo à l'autre
- Micro flash noir entre l'image et la vidéo

OPÉRATIONNEL

- Lecture simultanée de vidéos
- Lecture simultanée de 2 vidéos
- Lecture simultanée de 3 vidéos
- IFRAME
- Liste de lecture d'images / Pages
- Zone DATE / HEURE
- Lancement de l'application AUTO : 150 redémarrages

Last update: 2025/10/27 08:59

From:

https://documentation.zebrix.net/ - zebrix documentation

Permanent link:

https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:sssp9_-_1020

Last update: 2025/10/27 08:59

